平成 19 年 4 月 20 日
大 電 株 式 会 社
ネットワーク機器部

DN -HD12SNMP ソフトウェアバージョンアップの件

拝啓　貴社益々ご清栄の段お喜び申し上げます。
　平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、この度 BN -HD12SNMP ｿﾌﾄｳｪｱﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟの件につきまして、下記の通りご報告いたします。
　何卒ご査収の程、よろしくお願い申し上げます。

敬　具

記

1．対象品

品名：DN -HD12SNMP 及び DNHD12ESNMP

2．ソフトウェア変更内容

Version4.01 から 4.02 への変更内容を下表にまとめます。
ファン回転数 Mib の追加がありますので取扱説明書内容は Version4.02 以上用となります。

表．ソフトウェア Version4.01 と 4.02 の違い

項目	Version4.01	Version4.02	変更理由
Telnet 処理	60 秒間に 5 回 Login するとﾘｾｯﾄ発生	60 秒間に 5 回目 LogIn できない	Telnet 機能向上
Mib 項目	FAN 回転数読み取り不可	FAN 回転数 Mib にて提供	FAN 監視機能向上
FAN 停止状態	監視間隔１秒間で停止又は回転数 1/4 に低下にて停止と判断	１１秒連続して停止にて停止と判断	FAN 停止判断条件変更

3．納入済み品のバージョンアップ方法

　V4.02 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾌｧｲﾙを tftp にてファイル転送することにて自動でﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟされます。詳細は取扱説明書を参考ください。
　次に SNMP ﾏﾈｰｼﾞｬ用 Mib 定義及び Trap 定義ファイルを SNMP ﾏﾈｰｼﾞｬへ copy してください。詳細は取扱説明書を参照ください。
　バージョンアップ後のＭＣポートへのアクセス状態及び Trap 設定が無効になりますので、有効に設定変更してください。（V4.00 以降からのバージョンアップは不要）

4．識別

　SNMP のログイン画面上部に Version 表示を行っていますのでﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟを行った場合はログイン画面にて最新版（V4.02）となっていることを確認下さい。

以上